





BMW B2 4006	FORD W-DX35-6203	PSA E24.54.815.G
MB B8 3180 220 000 001	GM 90.25.00	RENAULT EM24.54.700
VW 39D 878		NISSAN K32S0



MOLDIS
mould and die sets



БЕЗОПАСНОСТЬ
VDI



СТАНДАРТ



ЗАКАЗ	S		L1 ±0.25		L		F ₀ Начальное усилие		F ₁ (ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ) Конечное усилие		Vol.			
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	daN	lb	daN	lb	cm³	in³	Kg.	lb
AG 3000 025	25	0.98	170	6.69	145	5.71	2945	6621	3442	7739	340	20.7	5.14	11.33
AG 3000 038	38	1.50	196	7.72	158	6.22			3592	8075	414	25.3	5.48	12.08
AG 3000 050	50	1.97	220	8.66	170	6.69			3696	8309	483	29.5	5.80	12.79
AG 3000 063	63.5	2.50	247	9.72	183.5	7.22			3788	8515	560	34.2	6.15	13.56
AG 3000 080	80	3.15	280	11.02	200	7.87	150 bar 2175 psi at 20°C 68°F	3874	8709	655	40.0	6.58	14.51	
AG 3000 100	100	3.94	320	12.60	220	8.66		3953	8888	770	47.0	7.10	15.65	
AG 3000 125	125	4.92	370	14.57	245	9.65		4028	9054	913	55.7	7.75	17.09	
AG 3000 160	160	6.30	440	17.32	280	11.02		4332	9738	981	59.9	8.66	19.09	
AG 3000 175	175	6.89	470	18.50	295	11.61		4343	9764	1067	65.1	9.05	19.95	
AG 3000 200	200	7.87	520	20.47	320	12.60		4359	9799	1211	73.9	9.70	21.38	
AG 3000 225	225	8.86	570	22.44	345	13.58	4371	9827	1354	82.6	10.35	22.82		
AG 3000 250	250	9.84	620	24.41	370	14.57	4381	9850	1497	91.4	11.00	24.25		
AG 3000 300	300	11.81	720	28.35	420	16.54	4397	9884	1784	108.9	12.31	27.14		

20 bar	150 bar
290 psi	2175 psi
0 °C	80 °C
32 °F	176 °F

18 CG 1-Q

AG-H 3000 XXX

±0.3% / °C

S ≤ 125mm 5080U460A
S ≥ 160mm 5080U710A

**MOLDIS**

mould and die sets

AG 3000

ISO

 Is mm		 Ø95 L1=158 L1=162 L1=162		 Ø95 L1=170 L1=170	 Ø95 L1=195 L1=205 L1=220	 Ø95 L1=220	 Ø95 L1=215	 Ø95 L1=255
МОДЕЛЬ		CW 4200 KZ 4200 KT 4200		CK 4000 FD 3000	GN 3000 CM 4000 CD 4200	AG 3000	CP 8000	CS 7500

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

	Вставка 	Верхнее крепление 	Базовое крепление 	Нижнее крепление 	Поддерживающее крепление
КАК ЗАКАЗАТЬ		A14-095 581 A34-095 582	B16-095 591 B21-095 590 B76-095 594	C05-095 597 C20-095 598	D02-095 601 D67-095 603

ВАРИАНТЫ ЗАЩИТЫ

Увеличьте срок службы ваших газовых пружин за счет использования защитных решений от суровых условий работы (например, горячей штамповки), специально разработанных для минимизации воздействия твердых или жидких загрязняющих веществ и продления срока службы газовых пружин.

Приспособление для чистки (PW)

КАК ЗАКАЗАТЬ			
	AG 3000 050	50	95
	AG 3000 050 + PW 050 095		

PW не предполагает каких-либо изменений размеров газовой пружины. Полезный ход остается таким же, как номинальный ход.



Приспо-
собление
для чистки

