





CD 1000 V1

Тяжелые условия

	GM	90.25.05
VW	39D 638	

**MOLDIS**
mould and die setsБЕЗОПАСНОСТЬ
VDI

СТАНДАРТ



ЗАКАЗ	S		L1 ±0.25		L		F ₀ Начальное усилие		F ₁ (ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ) Конечное усилие		Vol.			
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	daN	lb	daN	lb	cm³	in³	Kg.	lb
CD 1000 013 V1	13	0.51	121	4.76	108	4.25	925	2079	1113	2503	47	2.9	1.18	2.60
CD 1000 025 V1	25	0.98	145	5.71	120	4.72			1209	2719	65	4.0	1.28	2.82
CD 1000 038 V1	38	1.50	171	6.73	133	5.24			1276	2868	85	5.2	1.39	3.06
CD 1000 050 V1	50	1.97	195	7.68	145	5.71			1318	2963	103	6.3	1.49	3.28
CD 1000 063 V1	63.5	2.50	222	8.74	158.5	6.24	±5% 150 bar 2175 psi at 20°C 68°F		1353	3041	124	7.5	1.60	3.53
CD 1000 080 V1	80	3.15	255	10.04	175	6.89			1384	3111	149	9.1	1.74	3.84
CD 1000 100 V1	100	3.94	295	11.61	195	7.68			1411	3172	179	10.9	1.90	4.19
CD 1000 125 V1	125	4.92	345	13.58	220	8.66			1435	3226	217	13.2	2.11	4.65
CD 1000 160 V1	160	6.30	415	16.34	255	10.04			1458	3278	269	16.4	2.41	5.31
CD 1000 175 V1	175	6.89	445	17.52	270	10.63			1466	3295	292	17.8	2.53	5.58
CD 1000 200 V1	200	7.87	495	19.49	295	11.61			1476	3318	330	20.1	2.74	6.04
CD 1000 250 V1	250	9.84	595	23.43	345	13.58			1491	3352	405	24.7	3.16	6.97
CD 1000 300 V1	300	11.81	695	27.36	395	15.55	1502	3376	481	29.4	3.58	7.89		

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

 Газ N ₂ 100% Smax Vmax	 Pmin Pmax 20°C / 68°F Tmin Tmax Изменение силы в зависимости от температуры	 20 bar 150 bar 290 psi 2175 psi 0 °C 80 °C 32 °F 176 °F ±0,3% / °C	 Зарядка Адаптер Соединение Комплект картриджей	18 CG 1-Q CD-H 1000 XXX V1 2840T420A

**MOLDIS**

mould and die sets

CD 1000 V1

Тяжелые условия

S mm 2 mm L1 mm		 Ø50 L1=138 L1=148 L1=152		 Ø50 L1=138 L1=150 L1=150	 Ø50 L1=170 L1=185 L1=195	 Ø50 L1=195	 Ø50 L1=165 L1=175	 Ø50 L1=220
МОДЕЛЬ		CW 1000 CWC 1000 KZ/KT 1000		CT 1000 CK 1000 FD 750	GN 750 CM 1000 CD 1000	AG 750	CPH 1700 CP 2000	CS 1800

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

	Вставка 	Верхнее крепление 	Базовое крепление 	Нижнее крепление 	Поддерживающее крепление
КАК ЗАКАЗАТЬ		A14-050 581 A34-050 582	B21-050 590 B76-050 594	C05-050 596 C20-050 598	D02-050 600 D67-050 602

ВАРИАНТЫ ЗАЩИТЫ

Увеличьте срок службы ваших газовых пружин за счет использования защитных решений от суровых условий работы (например, горячей штамповки), специально разработанных для минимизации воздействия твердых или жидких загрязняющих веществ и продления срока службы газовых пружин.

Приспособление для чистки (PW)

КАК ЗАКАЗАТЬ		
	CD 1000 050 V1	28 50
	CD 1000 050 V1 + PW 028 050	

PW не предполагает каких-либо изменений размеров газовой пружины. Полезный ход остается таким же, как номинальный ход.



Горячая
штамповка

Приспо-
собление
для чистки

