

**MOLDIS**

mould and die sets

CD 700

Тяжелые условия

МОДЕЛЬ		CW 750 CWC 750 KZ 750		CT 700 CK 750 FD 500	CM 600 CD 700	AG 500	CPH 1250	

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

	Вставка 	Верхнее крепление 	Базовое крепление 	Нижнее крепление 	Поддерживающее крепление
КАК ЗАКАЗАТЬ		A14-045 581 A34-045 582	B21-045 590 B76-045 594	C05-045 596 C20-045 598	D02-045 600 D67-045 602

ВАРИАНТЫ ЗАЩИТЫ

Увеличьте срок службы ваших газовых пружин за счет использования защитных решений от суровых условий работы (например, горячей штамповки), специально разработанных для минимизации воздействия твердых или жидких загрязняющих веществ и продления срока службы газовых пружин.

Приспособление для чистки (PW)

КАК ЗАКАЗАТЬ	CD 700 050	25	45
	CD 700 050 + PW 025 045		

PW не предполагает каких-либо изменений размеров газовой пружины. Полезный ход остается таким же, как номинальный ход.



Горячая
штамповка

Приспо-
собление
для чистки

