

**MOLDIS**

mould and die sets

CM 2500 V1

Тяжелые условия

 S mm		 50		 50	 50	 50	 50	 50
 Ø mm		 Ø75		 Ø75	 Ø75	 Ø75	 Ø75	 Ø75
 L1 mm		 L1=145 L1=155 L1=159		 L1=154 L1=160 L1=160	 L1=185 L1=195 L1=210	 L1=210	 L1=175 L1=200	 L1=240
МОДЕЛЬ		CW 2400 CWC 2400 KZ/KT 2400		CT 3000 CK 2500 FD 1500	GN 1500 CM 2500 CD 2400	AG 1500	CPH 4300 CP 5000	CS 4700

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

	Вставка 	Верхнее крепление 	Базовое крепление 	Нижнее крепление 	Поддерживающее крепление
КАК ЗАКАЗАТЬ		A14-075 581 A34-075 582	B21-075 590 B76-075 594	C05-075 596 C20-075 598	D02-075 601 D67-075 602

ВАРИАНТЫ ЗАЩИТЫ

Увеличьте срок службы ваших газовых пружин за счет использования защитных решений от суровых условий работы (например, горячей штамповки), специально разработанных для минимизации воздействия твердых или жидких загрязняющих веществ и продления срока службы газовых пружин.

Приспособление для чистки (PW)

КАК ЗАКАЗАТЬ			
	CM 2500 050 V1	45	75
	CM 2500 050 V1 + PW 045 075		

PW не предполагает каких-либо изменений размеров газовой пружины. Полезный ход остается таким же, как номинальный ход.



Горячая
штамповка

Приспо-
собление
для чистки

