






CM 6500 V1

Тяжелые условия



MOLDIS

mould and die sets

БЕЗОПАСНОСТЬ
VDI

СТАНДАРТ



ЗАКАЗ	S		L1 ±0.25		L		F ₀ Начальное усилие		F ₁ (ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ) Конечное усилие		Vol.			
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	daN	lb	daN	lb	cm³	in³	Kg.	lb
CM 6500 025 V1	25	0.98	165	6.50	140	5.51	6405 14399 ±5% 145 bar 2105 psi at 20°C 68°F		8717	19597	416	25.4	9.22	20.33
CM 6500 038 V1	38	1.50	191	7.52	153	6.02			9264	20825	544	33.2	9.82	21.65
CM 6500 050 V1	50	1.97	215	8.46	165	6.50			9614	21612	662	40.4	10.37	22.86
CM 6500 063 V1	63.5	2.50	242	9.53	178.5	7.03			9902	22260	794	48.5	11.00	24.25
CM 6500 080 V1	80	3.15	275	10.83	195	7.68			10159	22839	956	58.4	11.77	25.95
CM 6500 100 V1	100	3.94	315	12.40	215	8.46			10385	23347	1153	70.3	12.69	27.98
CM 6500 125 V1	125	4.92	375	14.76	250	9.84			10294	23141	1462	89.2	14.13	31.15
CM 6500 160 V1	160	6.30	450	17.72	290	11.42			10410	23403	1837	112.1	15.89	35.03
CM 6500 200 V1	200	7.87	540	21.26	340	13.39			10419	23423	2294	140.0	18.01	39.70

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Газ N ₂ Smax Vmax	Pmin Pmax 20°C / 68°F Tmin Tmax 32°F / 176°F	20 bar 150 bar 290 psi 2175 psi 0 °C 80 °C 32 °F 176 °F	Зарядка Адаптер Соединение Комплект картриджей	18 CG 1-Q CM-H 6500 XXX V1 75A0W540A

**MOLDIS**

mould and die sets

CM 6500 V1

Тяжелые условия

МОДЕЛЬ		CW 6600 KZ 6600 KT 6600		FD 5000	GN 5000 CM 6500 CD 6600	AG 5000		CS 11800

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

	Вставка 	Верхнее крепление 	Базовое крепление 	Нижнее крепление 	Поддерживающее крепление
КАК ЗАКАЗАТЬ		A14-120 581 A34-120 583	B21-120 591 B76-120 595	C05-120 597 C20-120 599	D02-120 601 D67-120 603

ВАРИАНТЫ ЗАЩИТЫ

Увеличьте срок службы ваших газовых пружин за счет использования защитных решений от суровых условий работы (например, горячей штамповки), специально разработанных для минимизации воздействия твердых или жидких загрязняющих веществ и продления срока службы газовых пружин.

Приспособление для чистки (PW)

КАК ЗАКАЗАТЬ	CM 6500 050 V1	75 120
	CM 6500 050 V1 + PW 075 120	

PW не предполагает каких-либо изменений размеров газовой пружины. Полезный ход остается таким же, как номинальный ход.



Приспособление для чистки

