





CW 1000 V2

Компактная высота

BMW B2 4005	FORD W-DX35-6204	PSA E24.54.815.G
MB B8 3180 220 000 004	GM 90.25.08	
VW 39D 997		

**MOLDIS**
mould and die sets**БЕЗОПАСНОСТЬ**
VDI**СТАНДАРТ**

ЗАКАЗ	S		L1 ±0.25		L		F ₀ Начальное усилие		F ₁ (ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ) Конечное усилие		Vol.			
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	daN	lb	daN	lb	cm³	in³	Kg.	lb
CW 1000 010 V2	10	0.39	58	2.28	48	1.89	920	2068	1404	3156	18	1.1	0.53	1.17
CW 1000 013 V2	13	0.51	64	2.52	51	2.01			1432	3219	22	1.4	0.56	1.23
CW 1000 016 V2	16	0.63	70	2.76	54	2.13			1451	3261	27	1.6	0.58	1.28
CW 1000 019 V2	19	0.75	76	2.99	57	2.24			1465	3293	31	1.9	0.61	1.34
CW 1000 025 V2	25	0.98	88	3.46	63	2.48	±5% 150 bar 2175 psi at 20°C 68°F	1483	3335	41	2.5	0.66	1.46	
CW 1000 032 V2	32	1.26	102	4.02	70	2.76		1497	3366	51	3.1	0.72	1.59	
CW 1000 038 V2	38	1.50	114	4.49	76	2.99		1505	3384	60	3.7	0.77	1.70	
CW 1000 050 V2	50	1.97	138	5.43	88	3.46		1516	3408	78	4.8	0.87	1.92	
CW 1000 063 V2	63	2.48	164	6.46	101	3.98		1523	3424	98	6.0	0.98	2.16	
CW 1000 075 V2	75	2.95	188	7.40	113	4.45		1528	3435	116	7.1	1.08	2.38	
CW 1000 080 V2	80	3.15	198	7.80	118	4.65		1529	3438	124	7.5	1.12	2.47	
CW 1000 100 V2	100	3.94	238	9.37	138	5.43		1534	3448	154	9.4	1.29	2.84	
CW 1000 125 V2	125	4.92	288	11.34	163	6.42	1538	3456	192	11.7	1.50	3.31		

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	Газ	N ₂		Pmin Pmax 20°C / 68°F	20 bar 290 psi	150 bar 2175 psi		Зарядка Адаптер	06 CG 2-Q
	Smax	< 90%		Tmin Tmax	0 °C 32 °F	80 °C 176 °F		Соединение	
	Vmax	1,6 m/s		Изменение силы в зависимости от температуры		±0,3% / °C		Комплект картриджей	2840K169B

**MOLDIS**

mould and die sets

CW 1000 V2

Компактная высота

МОДЕЛЬ	CW 1000 CWC 1000 KZ/KT 1000	CT 1000 CK 1000 FD 750	GN 750 CM 1000 CD 1000	AG 750	CPH 1700 CP 2000	CS 1800

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

	Вставка 	Верхнее крепление 	Базовое крепление 	Нижнее крепление 	Поддерживающее крепление
КАК ЗАКАЗАТЬ		A14-050 A34-050	B21-050 B76-050	C05-050 C20-050	D02-050 D67-050

ВАРИАНТЫ ЗАЩИТЫ

Увеличьте срок службы ваших газовых пружин за счет использования защитных решений от суровых условий работы (например, горячей штамповки), специально разработанных для минимизации воздействия твердых или жидких загрязняющих веществ и продления срока службы газовых пружин.

Приспособление для чистки (PW)

КАК ЗАКАЗАТЬ



CW 1000 050 V2 28 50

CW 1000 050 V2 + PW 028 050

PW не предполагает каких-либо изменений размеров газовой пружины. Полезный ход остается таким же, как номинальный ход.



Приспо-
собление
для чистки

**Защитная крышка (PC)**

КАК ЗАКАЗАТЬ

CW 1000 050 V2 28 50 50

CW 1000 050 V2 + PC 028 050 050

Диаметр корпуса (ØD) увеличивается до размера (ØPC). PC можно использовать с креплениями В и С, но не с креплениями типов А и D.



Защитная
крышка

