

CW 4200 V1



Компактная высота

BMW B2 4005	FORD W-DX35-6204	PSA E24.54.815.G
MB B8 3180 220 000 004	GM 90.25.08	
VW 39D 997		



MOLDIS

mould and die sets



БЕЗОПАСНОСТЬ VDI

СТАНДАРТ

ЗАКАЗ	S		L1 ±0.25		L		F ₀ Начальное усилие		F ₁ (ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ) Конечное усилие		Vol.			
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	daN	lb	daN	lb	cm ³	in ³	Kg.	lb
CW 4200 016 V1	16	0.63	90	3.54	74	2.91	4240	9532	6625	14894	126	7.7	3.03	6.68
CW 4200 019 V1	19	0.75	96	3.78	77	3.03			6749	15172	145	8.8	3.11	6.86
CW 4200 025 V1	25	0.98	108	4.25	83	3.27	±5% 150 bar 2175 psi at 20°C 68°F		6927	15573	182	11.1	3.29	7.25
CW 4200 032 V1	32	1.26	122	4.80	90	3.54			7067	15886	226	13.8	3.49	7.69
CW 4200 038 V1	38	1.50	134	5.28	96	3.78			7152	16078	264	16.1	3.66	8.07
CW 4200 050 V1	50	1.97	158	6.22	108	4.25			7269	16340	339	20.7	4.00	8.82
CW 4200 063 V1	63	2.48	184	7.24	121	4.76			7350	16524	421	25.7	4.37	9.63
CW 4200 075 V1	75	2.95	208	8.19	133	5.24			7402	16641	496	30.3	4.71	10.38
CW 4200 080 V1	80	3.15	218	8.58	138	5.43			7420	16681	528	32.2	4.85	10.69
CW 4200 100 V1	100	3.94	258	10.16	158	6.22			7474	16802	653	39.9	5.42	11.95
CW 4200 125 V1	125	4.92	308	12.13	183	7.20			7518	16902	811	49.5	6.14	13.54

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ													
		Газ	N ₂			Pmin Pmax 20°C / 68°F	20 bar 290 psi	150 bar 2175 psi			Зарядка Адаптер	18 CG 1-Q	
		Smax	< 90%			Tmin Tmax	0 °C 32 °F	80 °C 176 °F			Соединение	CW-H 4200 XXX V1	
		Vmax	1,6 m/s			Изменение силы в зависимости от температуры	±0,3% / °C				Комплект картриджей	6080U275A	

**MOLDIS**

mould and die sets

CW 4200 V1

Компактная высота

МОДЕЛЬ		CW 4200 KZ 4200 KT 4200	CK 4000 FD 3000	GN 3000 CM 4000 CD 4200	AG 3000	CP 8000	CS 7500

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

	Вставка 	Верхнее крепление 	Базовое крепление 	Нижнее крепление 	Поддерживающее крепление
КАК ЗАКАЗАТЬ		A14-095 581 A34-095 582	B21-095 590 B76-095 594	C05-095 597 C20-095 598	D02-095 601 D67-095 603

ВАРИАНТЫ ЗАЩИТЫ

Увеличьте срок службы ваших газовых пружин за счет использования защитных решений от суровых условий работы (например, горячей штамповки), специально разработанных для минимизации воздействия твердых или жидких загрязняющих веществ и продления срока службы газовых пружин.



Приспособление для чистки (PW)

КАК ЗАКАЗАТЬ
CW 4200 050 V1 60 95
CW 4200 050 V1 + PW 060 095

PW не предполагает каких-либо изменений размеров газовой пружины. Полезный ход остается таким же, как номинальный ход.



Приспо-
собление
для чистки

**Защитная крышка (PC)**

КАК ЗАКАЗАТЬ
CW 4200 050 V1 60 95 50
CW 4200 050 V1 + PC 060 095 050

Диаметр корпуса (ØD) увеличивается до размера (ØPC). PC можно использовать с креплениями В и С, но не с креплениями типов А и D.



Защитная
крышка

