



CW 500 V1

Компактная высота

BMW B2 4005	FORD W-DX35-6204	PSA E24.54.815.G
MB B8 3180 220 000 004	GM 90.25.08	
VW 39D 997		



MOLDIS
mould and die sets



БЕЗОПАСНОСТЬ
VDI

СТАНДАРТ

ЗАКАЗ	S		L1 ±0.25		L		F0 Начальное усилие		F1 (ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ) Конечное усилие		Vol.			
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	daN	lb	daN	lb	cm³	in³	Kg.	lb
CW 500 010 V1	10	0.39	50	1.97	40	1.57	470 1057 ±5% 150 bar 2175 psi at 20°C 68°F		672	1511	10	0.6	0.24	0.53
CW 500 013 V1	13	0.51	56	2.20	43	1.69			679	1527	13	0.8	0.26	0.57
CW 500 016 V1	16	0.63	62	2.44	46	1.81			684	1538	16	1.0	0.27	0.60
CW 500 019 V1	19	0.75	68	2.68	49	1.93			687	1545	19	1.2	0.28	0.62
CW 500 025 V1	25	0.98	80	3.15	55	2.17			692	1555	25	1.5	0.31	0.68
CW 500 032 V1	32	1.26	94	3.70	62	2.44			695	1562	31	1.9	0.33	0.73
CW 500 038 V1	38	1.50	106	4.17	68	2.68			697	1566	37	2.2	0.36	0.79
CW 500 050 V1	50	1.97	130	5.12	80	3.15			699	1572	48	2.9	0.41	0.90
CW 500 063 V1	63	2.48	156	6.14	93	3.66			701	1575	60	3.7	0.46	1.01
CW 500 075 V1	75	2.95	180	7.09	105	4.13			702	1578	71	4.4	0.51	1.12
CW 500 080 V1	80	3.15	190	7.48	110	4.33			702	1578	76	4.6	0.53	1.17
CW 500 100 V1	100	3.94	230	9.06	130	5.12			703	1581	95	5.8	0.61	1.34
CW 500 125 V1	125	4.92	280	11.02	155	6.10			704	1582	118	7.2	0.71	1.57

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ														
	Газ	N ₂			Pmin Pmax 20°C / 68°F	20 bar 290 psi	150 bar 2175 psi			Tmin Tmax 0 °C 32 °F	80 °C 176 °F		Зарядка Адаптер	06 CG 2-Q
	Smax	< 90%			Tmin Tmax								Соединение	CW-H 500 XXX V1
	Vmax	1,6 m/s			Изменение силы в зависимости от температуры	±0,3% / °C							Комплект картриджей	2032D125B

**MOLDIS**

mould and die sets

CW 500 V1

Компактная высота

S mm	2 mm	L1 mm							
МОДЕЛЬ			CW 500 KZ 500	AS 300	CT 500 CK 500 FD 300	CD 500 CM 500	AG 250	CPH 850 CP 1000	CS 1000

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

	Вставка 	Верхнее крепление 	Базовое крепление 	Нижнее крепление 	Поддерживающее крепление
КАК ЗАКАЗАТЬ		A14-038 580 A34-038 582		C20-038 598	D02-038 600

ВАРИАНТЫ ЗАЩИТЫ

Увеличьте срок службы ваших газовых пружин за счет использования защитных решений от суровых условий работы (например, горячей штамповки), специально разработанных для минимизации воздействия твердых или жидких загрязняющих веществ и продления срока службы газовых пружин.

Приспособление для чистки (PW)



КАК ЗАКАЗАТЬ
 CW 500 050 V1 20 38
 CW 500 050 V1 + PW 020 038

PW не предполагает каких-либо изменений размеров газовой пружины. Полезный ход остается таким же, как номинальный ход.



Горячая
штамповка

Приспо-
собление
для чистки

**Защитная крышка (PC)**

КАК ЗАКАЗАТЬ
 CW 500 050 V1 20 38 50
 CW 500 050 V1 + PC 020 038 050

Диаметр корпуса (ØD) увеличивается до размера (ØPC). PC можно использовать с креплениями В и С, но не с креплениями типов А и D.



Горячая
штамповка

Защитная
крышка

