





БЕЗОПАСНОСТЬ VDI

СТАНДАРТ

ЗАКАЗ	S		L1 ±0.25		L		F ₀ Начальное усилие		F ₁ (ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ) Конечное усилие		Vol.			
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	daN	lb	daN	lb	cm³	in³	Kg.	lb
CW 9500 019	19	0.75	116	4.57	97	3.82	9540 21447 ±5% 150 bar 2175 psi at 20°C 68°F		13263	29817	431	26.3	9.96	21.96
CW 9500 025	25	0.98	128	5.04	103	4.06			13696	30790	524	32.0	10.35	22.82
CW 9500 032	32	1.26	142	5.59	110	4.33			14060	31608	633	38.6	10.82	23.85
CW 9500 038	38	1.50	154	6.06	116	4.57			14295	32136	727	44.4	11.22	24.74
CW 9500 050	50	1.97	178	7.01	128	5.04			14633	32897	914	55.8	12.01	26.48
CW 9500 063	63	2.48	204	8.03	141	5.55			14882	33456	1117	68.1	12.87	28.37
CW 9500 075	75	2.95	228	8.98	153	6.02			15047	33828	1304	79.6	13.67	30.14
CW 9500 080	80	3.15	238	9.37	158	6.22			15104	33955	1382	84.3	14.00	30.86
CW 9500 100	100	3.94	278	10.94	178	7.01			15281	34352	1693	103.3	15.32	33.77
CW 9500 125	125	4.92	328	12.91	203	7.99			15430	34689	2083	127.1	16.98	37.43

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ													
		Газ	N ₂			Pmin Pmax 20°C / 68°F	20 bar 150 bar 290 psi 2175 psi			Tmin Tmax 0 °C 80 °C 32 °F 176 °F			Зарядка Адаптер
		Smax	< 90%			Tmin Tmax							18 CG 1-Q
		Vmax	1,6 m/s			Изменение силы в зависимости от температуры	±0,3% / °C						CW-H 9500 XXX
													90C5X380A

**MOLDIS**

mould and die sets

CW 9500

Компактная высота

МОДЕЛЬ	CW 9500 CW 11800 KT 9500		GN 7500 CM 10000 CD 9600	AG 7500		CS 18300

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

	Вставка 	Верхнее крепление 	Базовое крепление 	Нижнее крепление 	Поддерживающее крепление
КАК ЗАКАЗАТЬ		A14-150 A34-150	B21-150 B76-150	C05-150 C20-150	D02-150 D67-150

ВАРИАНТЫ ЗАЩИТЫ

Увеличьте срок службы ваших газовых пружин за счет использования защитных решений от суровых условий работы (например, горячей штамповки), специально разработанных для минимизации воздействия твердых или жидких загрязняющих веществ и продления срока службы газовых пружин.

Приспособление для чистки (PW)

КАК ЗАКАЗАТЬ			
	CW 9500 050	90	150
	CW 9500 050 + PW 090 150		

PW не предполагает каких-либо изменений размеров газовой пружины. Полезный ход остается таким же, как номинальный ход.



Приспособление для чистки

