





GN 3000

Тяжелые условия

**MOLDIS**
mould and die sets**БЕЗОПАСНОСТЬ**
VDI**СТАНДАРТ**

ЗАКАЗ	S		L1 ±0.25		L		F ₀ Начальное усилие		F ₁ (ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ) Конечное усилие		Vol.			
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	daN	lb	daN	lb	cm³	in³	Kg.	lb
GN 3000 025	25	0.98	145	5.71	120	4.72	2945	6621	3916	8804	198	12.1	4.85	10.69
GN 3000 038	38	1.50	171	6.73	133	5.24			4056	9117	272	16.6	5.19	11.44
GN 3000 050	50	1.97	195	7.68	145	5.71			4134	9295	341	20.8	5.50	12.13
GN 3000 063	63.5	2.50	222	8.74	158.5	6.24			4194	9429	419	25.5	5.85	12.90
GN 3000 080	80	3.15	255	10.04	175	6.89	±5% 150 bar 2175 psi at 20°C 68°F		4244	9540	513	31.3	6.28	13.84
GN 3000 100	100	3.94	295	11.61	195	7.68			4285	9633	628	38.3	6.80	14.99
GN 3000 125	125	4.92	345	13.58	220	8.66			4320	9711	771	47.1	7.45	16.42
GN 3000 137	137.5	5.41	370	14.57	232.5	9.15			4333	9740	843	51.4	7.78	17.15
GN 3000 160	160	6.30	415	16.34	255	10.04			4352	9783	972	59.3	8.37	18.45
GN 3000 175	175	6.89	445	17.52	270	10.63			4362	9805	1058	64.6	8.76	19.31
GN 3000 200	200	7.87	495	19.49	295	11.61			4375	9836	1201	73.3	9.41	20.75
GN 3000 225	225	8.86	545	21.46	320	12.60			4386	9860	1345	82.1	10.06	22.18
GN 3000 250	250	9.84	595	23.43	345	13.58			4395	9880	1488	90.8	10.71	23.61

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

 Жидкая среда	N ₂	 Pmin Pmax 20°C / 68°F	20 bar 150 bar 290 psi 2175 psi	 Зарядка Адаптер	18 CG 1-Q
 Smax	< 90%	 Tmin Tmax	0 °C 80 °C 32 °F 176 °F	 Соединение	GN-H 3000 XXX
 Vmax	1,6 m/s	 Изменение силы в зависимости от температуры	±0,3% / °C	 Комплект картриджей	5080U460A

**MOLDIS**

mould and die sets

GN 3000

Тяжелые условия

МОДЕЛЬ		CW 4200 KZ 4200 KT 4200		CK 4000 FD 3000	GN 3000 CM 4000 CD 4200	AG 3000	CP 8000	CS 7500

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

	Вставка 	Верхнее крепление 	Базовое крепление 	Нижнее крепление 	Поддерживающее крепление
КАК ЗАКАЗАТЬ		A14-095 581 A34-095 582	B21-095 590 B76-095 594	C05-095 597 C20-095 598	D02-095 601 D67-095 603

ВАРИАНТЫ ЗАЩИТЫ



Увеличьте срок службы ваших газовых пружин за счет использования защитных решений от суровых условий работы (например, горячей штамповки), специально разработанных для минимизации воздействия твердых или жидких загрязняющих веществ и продления срока службы газовых пружин.

Приспособление для чистки (PW)

КАК ЗАКАЗАТЬ	GN 3000 050	50	95
	GN 3000 050 + PW 050 095		



Приспо-
собление
для чистки



PW не предполагает каких-либо изменений размеров газовой пружины. Полезный ход остается таким же, как номинальный ход.