





CD 2400

Тяжелые условия

	GM	90.25.05	
VW	39D 638		

MOLDIS
mould and die setsБЕЗОПАСНОСТЬ
VDI

СТАНДАРТ



ЗАКАЗ	S		L1 ±0.25		L		F ₀ Начальное усилие		F ₁ (ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ) Конечное усилие		Vol.			
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	daN	lb	daN	lb	cm³	in³	Kg.	lb
CD 2400 025	25	0.98	160	6.30	135	5.31	2385	5362	2993	6728	196	11.9	3.06	6.75
CD 2400 038	38	1.50	186	7.32	148	5.83			3164	7113	245	15.0	3.28	7.23
CD 2400 050	50	1.97	210	8.27	160	6.30			3280	7375	291	17.8	3.48	7.67
CD 2400 063	63.5	2.50	237	9.33	173.5	6.83			3380	7600	343	20.9	3.72	8.20
CD 2400 080	80	3.15	270	10.63	190	7.48	150 bar 2175 psi at 20°C 68°F		3473	7808	406	24.8	4.00	8.82
CD 2400 100	100	3.94	310	12.20	210	8.27			3558	7998	483	29.4	4.34	9.57
CD 2400 125	125	4.92	360	14.17	235	9.25			3635	8172	578	35.3	4.77	10.52
CD 2400 160	160	6.30	430	16.93	270	10.63			3712	8344	712	43.4	5.37	11.84
CD 2400 175	175	6.89	460	18.11	285	11.22			3737	8401	769	46.9	5.63	12.41
CD 2400 200	200	7.87	510	20.08	310	12.20			3772	8480	865	52.8	6.06	13.36
CD 2400 225	225	8.86	560	22.05	335	13.19			3801	8545	961	58.6	6.48	14.29
CD 2400 250	250	9.84	610	24.02	360	14.17	3825	8599	1056	64.5	6.91	15.23		
CD 2400 300	300	11.81	710	27.95	410	16.14	3862	8683	1247	76.1	7.77	17.13		

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	Газ	N ₂		Pmin Pmax 20°C / 68°F	20 bar 290 psi	150 bar 2175 psi		Зарядка Адаптер	18 CG 1-Q
	Smax	< 90%		Tmin Tmax	0 °C 32 °F	80 °C 176 °F		Соединение	CD-H 2400 XXX
	Vmax	1,6 m/s		Изменение силы в зависимости от температуры	$\pm 0,3\%$ / °C			Комплект картриджей	4563R470A

**MOLDIS**

mould and die sets

CD 2400

Тяжелые условия

МОДЕЛЬ			CW 2400 CWC 2400 KZ/KT 2400	CT 3000 CK 2500 FD 1500	GN 1500 CM 2500 CD 2400	AG 1500	CPH 4300 CP 5000	CS 4700

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

	Вставка 	Верхнее крепление 	Базовое крепление 	Нижнее крепление 	Поддерживающее крепление
КАК ЗАКАЗАТЬ		A14-075 581 A34-075 582	B21-075 590 B76-075 594	C05-075 596 C20-075 598	D02-075 601 D67-075 602

ВАРИАНТЫ ЗАЩИТЫ

Увеличьте срок службы ваших газовых пружин за счет использования защитных решений от суровых условий работы (например, горячей штамповки), специально разработанных для минимизации воздействия твердых или жидких загрязняющих веществ и продления срока службы газовых пружин.

Приспособление для чистки (PW)

КАК ЗАКАЗАТЬ			
	CD 2400 050	45	75
	CD 2400 050	+	PW 045 075

PW не предполагает каких-либо изменений размеров газовой пружины. Полезный ход остается таким же, как номинальный ход.



Горячая
штамповка

Приспо-
собление
для чистки

