





CD 4200

Тяжелые условия

	GM 90.25.05	
VW 39D 838		

**MOLDIS**

mould and die sets



БЕЗОПАСНОСТЬ
VDI




СТАНДАРТ



ЗАКАЗ	S		L1 ±0.25		L		F ₀ Начальное усилие		F ₁ (ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ) Конечное усилие		Vol.			
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	daN	lb	daN	lb	cm³	in³	Kg.	lb
CD 4200 025	25	0.98	170	6.69	145	5.71	4240	9532	5247	11797	368	22.5	5.21	11.49
CD 4200 038	38	1.50	196	7.72	158	6.22			5570	12523	450	27.5	5.58	12.30
CD 4200 050	50	1.97	220	8.66	170	6.69	±5% 150 bar 2175 psi at 20°C 68°F	5801	13042	525	32.1	5.93	13.07	
CD 4200 063	63.5	2.50	247	9.72	183.5	7.22		6008	13507	610	37.2	6.31	13.91	
CD 4200 080	80	3.15	280	11.02	200	7.87		6207	13954	714	43.6	6.78	14.95	
CD 4200 100	100	3.94	320	12.60	220	8.66		6393	14373	839	51.2	7.35	16.20	
CD 4200 125	125	4.92	370	14.57	245	9.65		6570	14770	997	60.8	8.06	17.77	
CD 4200 160	160	6.30	440	17.32	280	11.02		7136	16043	1115	68.0	9.06	19.97	
CD 4200 175	175	6.89	470	18.50	295	11.61		7178	16137	1209	73.8	9.49	20.92	
CD 4200 200	200	7.87	520	20.47	320	12.60		7235	16266	1366	83.4	10.2	22.49	
CD 4200 225	225	8.86	570	22.44	345	13.58		7281	16369	1523	92.9	10.92	24.07	
CD 4200 250	250	9.84	620	24.41	370	14.57		7319	16455	1680	102.5	11.63	25.64	
CD 4200 300	300	11.81	720	28.35	420	16.54	7378	16587	1994	121.7	13.05	28.77		

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



**MOLDIS**

mould and die sets

CD 4200

Тяжелые условия

МОДЕЛЬ		CW 4200 KZ 4200 KT 4200		CK 4000 FD 3000	GN 3000 CM 4000 CD 4200	AG 3000	CP 8000	CS 7500

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

	Вставка 	Верхнее крепление 	Базовое крепление 	Нижнее крепление 	Поддерживающее крепление
КАК ЗАКАЗАТЬ		A14-095 581 A34-095 582	B21-095 590 B76-095 594	C05-095 597 C20-095 598	D02-095 601 D67-095 603

ВАРИАНТЫ ЗАЩИТЫ

Увеличьте срок службы ваших газовых пружин за счет использования защитных решений от суровых условий работы (например, горячей штамповки), специально разработанных для минимизации воздействия твердых или жидких загрязняющих веществ и продления срока службы газовых пружин.

Приспособление для чистки (PW)

КАК ЗАКАЗАТЬ	CD 4200 050	60	95
	CD 4200 050 + PW 060 095		

PW не предполагает каких-либо изменений размеров газовой пружины. Полезный ход остается таким же, как номинальный ход.



Приспособление для чистки

