





CD 6600

Тяжелые условия

	GM	90.25.05
VW	39D 638	

MOLDIS
mould and die setsБЕЗОПАСНОСТЬ
VDI

СТАНДАРТ



ЗАКАЗ	S		L1 ±0.25		L		F ₀ Начальное усилие		F ₁ (ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ) Конечное усилие		Vol.			
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	daN	lb	daN	lb	cm³	in³	Kg.	lb
CD 6600 025	25	0.98	190	7.48	165	6.50	6630	14905	8123	18262	601	36.7	9.99	22.02
CD 6600 038	38	1.50	216	8.50	178	7.01			8616	19368	728	44.5	10.59	23.35
CD 6600 050	50	1.97	240	9.45	190	7.48			8972	20169	846	51.6	11.15	24.58
CD 6600 063	63.5	2.50	267	10.51	203.5	8.01			9294	20893	979	59.7	11.78	25.97
CD 6600 080	80	3.15	300	11.81	220	8.66			9606	21595	1141	69.6	12.54	27.65
CD 6600 100	100	3.94	340	13.39	240	9.45			9901	22259	1337	81.6	13.47	29.70
CD 6600 125	125	4.92	390	15.35	265	10.43			10183	22893	1583	96.6	14.63	32.25
CD 6600 160	160	6.30	460	18.11	300	11.81			10788	24253	1834	111.9	16.25	35.82
CD 6600 175	175	6.89	490	19.29	315	12.40			10873	24444	1981	120.9	16.95	37.37
CD 6600 200	200	7.87	540	21.26	340	13.39			10992	24711	2227	135.9	18.11	39.93
CD 6600 225	225	8.86	590	23.23	365	14.37			11089	24929	2472	150.9	19.27	42.48
CD 6600 250	250	9.84	640	25.20	390	15.35			11170	25111	2717	165.8	20.43	45.04
CD 6600 300	300	11.81	740	29.13	440	17.32			11297	25396	3208	195.8	22.75	50.15

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	Газ	N ₂		Pmin Pmax 20°C / 68°F	20 bar 290 psi	150 bar 2175 psi		Зарядка Адаптер	18 CG 1-Q
	Smax	< 90%		Tmin Tmax	0 °C 32 °F	80 °C 176 °F		Соединение	
	Vmax	1,6 m/s		Изменение силы в зависимости от температуры	±0,3% / °C			Комплект картриджей	S ≤ 125mm 75A0W540A S ≥ 160mm 75A0W730A

**MOLDIS**

mould and die sets

CD 6600

Тяжелые условия

МОДЕЛЬ		CW 6600 KZ 6600 KT 6600		FD 5000	GN 5000 CM 6500 CD 6600	AG 5000		CS 11800

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ



	Вставка 	Верхнее крепление 	Базовое крепление 	Нижнее крепление 	Поддерживающее крепление
КАК ЗАКАЗАТЬ		A14-120 581 A34-120 583	B21-120 591 B76-120 595	C05-120 597 C20-120 599	D02-120 601 D67-120 603

ВАРИАНТЫ ЗАЩИТЫ

Увеличьте срок службы ваших газовых пружин за счет использования защитных решений от суровых условий работы (например, горячей штамповки), специально разработанных для минимизации воздействия твердых или жидких загрязняющих веществ и продления срока службы газовых пружин.

Приспособление для чистки (PW)

КАК ЗАКАЗАТЬ		
	CD 6600 050	75 120
	CD 6600 050 + PW 075 120	


 Приспо-
собление
для чистки


PW не предполагает каких-либо изменений размеров газовой пружины. Полезный ход остается таким же, как номинальный ход.