



CK 1000 V3

Низкий профиль



БЕЗОПАСНОСТЬ
VDI



СТАНДАРТ



ЗАКАЗ	S		L1 ±0.25		L		F0 Начальное усилие		F1 (ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ) Конечное усилие		Vol.			
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	daN	lb	daN	lb	cm³	in³	Kg.	lb
CK 1000 010 V3	10	0.39	70	2.76	60	2.36	985	2214	1371	3081	22	1.3	0.68	1.50
CK 1000 013 V3	13	0.51	76	2.99	63	2.48			1413	3177	26	1.6	0.71	1.57
CK 1000 016 V3	16	0.63	82	3.23	66	2.60			1445	3248	31	1.9	0.73	1.61
CK 1000 019 V3	19	0.75	88	3.46	69	2.72			1469	3304	35	2.2	0.76	1.68
CK 1000 025 V3	25	0.98	100	3.94	75	2.95	±5% 160 bar 2320 psi at 20°C 68°F		1505	3383	45	2.7	0.81	1.79
CK 1000 032 V3	32	1.26	114	4.49	82	3.23			1533	3446	55	3.4	0.86	1.90
CK 1000 038 V3	38	1.50	126	4.96	88	3.46			1550	3484	64	3.9	0.92	2.03
CK 1000 050 V3	50	1.97	150	5.91	100	3.94			1573	3537	82	5.0	1.02	2.25
CK 1000 063 V3	63	2.48	176	6.93	113	4.45			1590	3574	102	6.2	1.12	2.47
CK 1000 075 V3	75	2.95	200	7.87	125	4.92			1600	3598	120	7.3	1.23	2.71
CK 1000 080 V3	80	3.15	210	8.27	130	5.12			1604	3606	128	7.8	1.27	2.80
CK 1000 100 V3	100	3.94	250	9.84	150	5.91			1615	3630	158	9.6	1.43	3.15
CK 1000 125 V3	125	4.92	300	11.81	175	6.89			1624	3650	196	11.9	1.64	3.62

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ													
 Газ		N ₂		 Pmin Pmax 20°C / 68°F		20 bar 160 bar 290 psi 2320 psi		 Зарядка Адаптер		18 CG 1-Q			
 Smax		< 90%		Tmin Tmax		0 °C 80 °C 32 °F 176 °F		 Соединение		CK-H 1000 XXX V3			
 Vmax		1,6 m/s		Изменение силы в зависимости от температуры		±0,3% / °C		 Комплект картриджей		2840K169A			

**MOLDIS**

mould and die sets

СК 1000 V3

Низкий профиль

МОДЕЛЬ	CW 1000 CWC 1000 KZ/KT 1000	CT 1000 СК 1000 FD 750	GN 750 CM 1000 CD 1000	AG 750	CPH 1700 CP 2000	CS 1800	

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

	Вставка 	Верхнее крепление 	Базовое крепление 	Нижнее крепление 	Поддерживающее крепление
КАК ЗАКАЗАТЬ		A14-050 A34-050	B21-050 B76-050	C05-050 C20-050	D02-050 D67-050

ВАРИАНТЫ ЗАЩИТЫ

Увеличьте срок службы ваших газовых пружин за счет использования защитных решений от суровых условий работы (например, горячей штамповки), специально разработанных для минимизации воздействия твердых или жидких загрязняющих веществ и продления срока службы газовых пружин.

Приспособление для чистки (PW)

КАК ЗАКАЗАТЬ

СК 1000 050 V3 28 50



СК 1000 050 V3 + PW 028 050

PW не предполагает каких-либо изменений размеров газовой пружины. Полезный ход остается таким же, как номинальный ход.



Горячая
штамповка

Приспо-
собление
для чистки

**Защитная крышка (PC)**

КАК ЗАКАЗАТЬ

СК 1000 050 V3 28 50 50

СК 1000 050 V3 + PC 028 050 050

Диаметр корпуса ($\varnothing D$) увеличивается до размера ($\varnothing PC$). PC можно использовать с креплениями В и С, но не с креплениями типов А и D.



Горячая
штамповка

Защитная
крышка

