






CM 10000

Тяжелые условия



MOLDIS

mould and die sets



БЕЗОПАСНОСТЬ VDI




СТАНДАРТ




ЗАКАЗ	S		L1 ±0.25		L		F ₀ Начальное усилие		F ₁ (ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ) Конечное усилие		Vol.			
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	daN	lb	daN	lb	cm³	in³	Kg.	lb
CM 10000 025	25	0.98	186	7.32	161	6.34	9540 ±5% 150 bar 2175 psi at 20°C 68°F	21447	12063	27119	76	4.6	16.35	36.05
CM 10000 038	38	1.50	212	8.35	174	6.85		12737	28634	96	5.9	17.22	37.96	
CM 10000 050	50	1.97	236	9.29	186	7.32		13187	29646	115	7.0	18.01	39.70	
CM 10000 063	63.5	2.50	263	10.35	199.5	7.85		13568	30503	136	8.3	18.91	41.69	
CM 10000 080	80	3.15	296	11.65	216	8.50		13918	31290	162	9.9	20.00	44.09	
CM 10000 100	100	3.94	336	13.23	236	9.29		14232	31995	193	11.8	21.32	47.00	
CM 10000 125	125	4.92	386	15.20	261	10.28		14517	32636	232	14.2	22.98	50.66	
CM 10000 160	160	6.30	456	17.95	296	11.65		14797	33265	287	17.5	25.30	55.78	
CM 10000 200	200	7.87	536	21.10	336	13.23		15017	33759	349	21.3	27.95	61.62	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Газ

N₂


Pmin Pmax
20°C / 68°F

Train Time

Изменение силы
в зависимости
от температуры

20 bar 160 bar
290 psi 2320 psi

0 °C 80 °C

 $\pm 0.3\% / ^\circ\text{C}$ 

Зарядка
Адаптер

2

Комплект картриджей

18 CG 1-Q

GM 1110000 XXX

90C5X690A


MOLDIS

mould and die sets

CM 10000

Тяжелые условия

МОДЕЛЬ		CW 9500 CW 11800 KT 9500			GN 7500 CM 10000 CD 9600	AG 7500		CS 18300

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

	Вставка 	Верхнее крепление 	Базовое крепление 	Нижнее крепление 	Поддерживающее крепление
КАК ЗАКАЗАТЬ		A14-150 581 A34-150 583	B21-150 591 B76-150 595	C05-150 597 C20-150 599	D02-150 601 D67-150 603

ВАРИАНТЫ ЗАЩИТЫ



Увеличьте срок службы ваших газовых пружин за счет использования защитных решений от суровых условий работы (например, горячей штамповки), специально разработанных для минимизации воздействия твердых или жидких загрязняющих веществ и продления срока службы газовых пружин.

Приспособление для чистки (PW)

КАК ЗАКАЗАТЬ

CM 10000 050 90 150

CM 10000 050 + PW 090 150


 Приспо-
собление
для чистки


PW не предполагает каких-либо изменений размеров газовой пружины. Полезный ход остается таким же, как номинальный ход.