





CM 4000 V1

Тяжелые условия

**MOLDIS**
mould and die sets**БЕЗОПАСНОСТЬ**
VDI**СТАНДАРТ**

ЗАКАЗ	S		L1 ±0.25		L		F ₀ Начальное усилие		F ₁ (ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ) Конечное усилие		Vol.			
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	daN	lb	daN	lb	cm ³	in ³	Kg.	lb
CM 4000 025 V1	25	0.98	155	6.10	130	5.12	3960 8902 ±5% 140 bar 2030 psi at 20°C 68°F		5453	12259	258	15.8	5.22	11.51
CM 4000 038 V1	38	1.50	181	7.13	143	5.63			5791	13018	340	20.7	5.59	12.32
CM 4000 050 V1	50	1.97	205	8.07	155	6.10			6004	13497	415	25.3	5.94	13.10
CM 4000 063 V1	63.5	2.50	237	9.33	173.5	6.83			6059	13621	518	31.6	6.40	14.11
CM 4000 080 V1	80	3.15	270	10.63	190	7.48			6224	13991	622	38.0	6.87	15.15
CM 4000 100 V1	100	3.94	310	12.20	210	8.27			6369	14317	748	45.6	7.44	16.40
CM 4000 125 V1	125	4.92	370	14.57	245	9.65			6342	14257	941	57.4	8.32	18.34
CM 4000 160 V1	160	6.30	440	17.32	280	11.02			6489	14587	1161	70.8	9.32	20.55
CM 4000 200 V1	200	7.87	530	20.87	330	12.99			6496	14603	1449	88.4	10.62	23.41

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Газ		N ₂	Pmin Pmax 20°C / 68°F		20 bar 290 psi	150 bar 2175 psi	Зарядка Адаптер	18 CG 1-Q
Smax		< 90%	Tmin Tmax		0 °C 32 °F	80 °C 176 °F		
Vmax		1,6 m/s	Изменение силы в зависимости от температуры		±0,3% / °C		Соединение	CM-H 4000 XXX V1
							Комплект картриджей	6080U440A

**MOLDIS**

mould and die sets

CM 4000 V1

Тяжелые условия

 		 L1=158 L1=162 L1=162		 L1=170 L1=170	 L1=195 L1=205 L1=220	 L1=220	 L1=215	 L1=255
МОДЕЛЬ		CW 4200 KZ 4200 KT 4200		CK 4000 FD 3000	GN 3000 CM 4000 CD 4200	AG 3000	CP 8000	CS 7500

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

	Вставка 	Верхнее крепление 	Базовое крепление 	Нижнее крепление 	Поддерживающее крепление
КАК ЗАКАЗАТЬ		A14-095 581 A34-095 582	B21-095 590 B76-095 594	C05-095 597 C20-095 598	D02-095 601 D67-095 603

ВАРИАНТЫ ЗАЩИТЫ

Увеличьте срок службы ваших газовых пружин за счет использования защитных решений от суровых условий работы (например, горячей штамповки), специально разработанных для минимизации воздействия твердых или жидких загрязняющих веществ и продления срока службы газовых пружин.

Приспособление для чистки (PW)

КАК ЗАКАЗАТЬ	CM 4000 050 V1	60 95
	CM 4000 050 V1 + PW 060 095	

PW не предполагает каких-либо изменений размеров газовой пружины. Полезный ход остается таким же, как номинальный ход.



Приспособление для чистки

