



GN 5000

Тяжелые условия



БЕЗОПАСНОСТЬ
VDI





СТАНДАРТ



ЗАКАЗ	S		L1 ±0.25		L		F ₀ Начальное усилие		F ₁ (ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ) Конечное усилие		Vol.			
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	daN	lb	daN	lb	cm ³	in ³	Kg.	lb
GN 5000 025	25	0.98	152.5	6.00	127.5	5.02	4980 11195 ±5% 150 bar 2175 psi at 20°C 68°F		6495	14601	356	21.7	8.35	18.41
GN 5000 038	38	1.50	178.5	7.03	140.5	5.53			6762	15202	478	29.2	8.88	19.58
GN 5000 050	50	1.97	202.5	7.97	152.5	6.00			6920	15557	592	36.1	9.36	20.64
GN 5000 063	63	2.48	228.5	9.00	165.5	6.52			7040	15826	715	43.6	9.89	21.80
GN 5000 080	80	3.15	262.5	10.33	182.5	7.19			7149	16071	875	53.4	10.59	23.35
GN 5000 100	100	3.94	302.5	11.91	202.5	7.97			7237	16270	1064	64.9	11.40	25.13
GN 5000 125	125	4.92	352.5	13.88	227.5	8.96			7313	16441	1300	79.3	12.42	27.38
GN 5000 137	137.5	5.41	377.5	14.86	240	9.45			7342	16506	1418	86.5	12.92	28.48
GN 5000 160	160	6.30	422.5	16.63	262.5	10.33			7384	16600	1631	99.5	13.84	30.51
GN 5000 200	200	7.87	502.5	19.78	302.5	11.91			7438	16721	2008	122.6	15.47	34.11
GN 5000 225	225	8.86	552.5	21.75	327.5	12.89			7462	16776	2245	137.0	16.49	36.35
GN 5000 250	250	9.84	602.5	23.72	352.5	13.88			7482	16821	2481	151.4	17.50	38.58

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ													
 Газ		 N ₂		 Pmin Pmax 20°C / 68°F		20 bar 150 bar 290 psi 2175 psi		 Tmin Tmax 0°C 80°C 32°F 176°F		 Зарядка Адаптер		18 CG 1-Q	
 Smax		< 90%				0°C 80°C 32°F 176°F		 Соединение		GN-H 5000 XXX			
 Vmax		1,6 m/s		 Изменение силы в зависимости от температуры		±0,3% / °C		 Комплект картриджей		65A0W520A			

**MOLDIS**

mould and die sets

GN 5000

Тяжелые условия

МОДЕЛЬ			CW 6600 KZ 6600 KT 6600	FD 5000	GN 5000 CM 6500 CD 6600	AG 5000	CS 11800

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

	Вставка 	Верхнее крепление 	Базовое крепление 	Нижнее крепление 	Поддерживающее крепление
КАК ЗАКАЗАТЬ		A14-120 581 A34-120 583	B21-120 591 B76-120 595	C05-120 597 C20-120 599	D02-120 601 D67-120 603

ВАРИАНТЫ ЗАЩИТЫ

Увеличьте срок службы ваших газовых пружин за счет использования защитных решений от суровых условий работы (например, горячей штамповки), специально разработанных для минимизации воздействия твердых или жидких загрязняющих веществ и продления срока службы газовых пружин.

Приспособление для чистки (PW)

КАК ЗАКАЗАТЬ			
	GN 5000 050	65	120
	GN 5000 050	+	PW 065 120

PW не предполагает каких-либо изменений размеров газовой пружины. Полезный ход остается таким же, как номинальный ход.



Приспособление для чистки

