





KZ 350

Компактная высота

	MAZDA	PG230-PG24D



MOLDIS
mould and die sets



БЕЗОПАСНОСТЬ
VDI

СТАНДАРТ

ЗАКАЗ	S		L1 ±0.25		L		F ₀ Начальное усилие		F ₁ (ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ) Конечное усилие		Vol.			
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	daN	lb	daN	lb	cm³	in³		Kg.
KZ 350 010	10	0.39	60	2.36	50	1.97	360	809	526	1183	6	0.4	0.23	0.51
KZ 350 013	13	0.51	66	2.60	53	2.09			532	1197	8	0.5	0.24	0.53
KZ 350 016	16	0.63	72	2.83	56	2.20			537	1206	10	0.6	0.26	0.57
KZ 350 019	19	0.75	78	3.07	59	2.32			539	1213	11	0.7	0.27	0.60
KZ 350 025	25	0.98	90	3.54	65	2.56	±5% 180 bar 2610 psi at 20°C 68°F	543	1221	15	0.9	0.29	0.64	
KZ 350 032	32	1.26	104	4.09	72	2.83		546	1227	19	1.2	0.31	0.68	
KZ 350 038	38	1.50	116	4.57	78	3.07		548	1231	22	1.4	0.33	0.73	
KZ 350 050	50	1.97	140	5.51	90	3.54		550	1236	29	1.8	0.37	0.82	
KZ 350 063	63	2.48	166	6.54	103	4.06		551	1239	37	2.2	0.42	0.93	
KZ 350 075	75	2.95	190	7.48	115	4.53		552	1241	43	2.6	0.46	1.01	
KZ 350 080	80	3.15	200	7.87	120	4.72		552	1241	46	2.8	0.47	1.04	
KZ 350 100	100	3.94	240	9.45	140	5.51		553	1243	58	3.5	0.54	1.19	
KZ 350 125	125	4.92	290	11.42	165	6.50	554	1245	72	4.4	0.63	1.39		




ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ										
	Газ	N ₂	 	Pmin Pmax 20°C / 68°F	20 bar 180 bar 290 psi 2610 psi	 	Tmin Tmax 0 °C 80 °C 32 °F 176 °F		Зарядка Адаптер	06 CG 2-Q
	Smax	< 90%	 	Tmin Tmax	0 °C 80 °C 32 °F 176 °F	 	Tmin Tmax		Соединение	KZ-H 350 XXX
	Vmax	1,6 m/s		Изменение силы в зависимости от температуры	±0,3% / °C		Изменение силы в зависимости от температуры		Комплект картриджей	1625A135B

**MOLDIS**



mould and die sets

KZ 350

Компактная высота

							
							
							
МОДЕЛЬ	AFT	CW 350 KZ 350	CT 300 CK 300	CM 350 CD 300 CM 300	AG 150	CP 500	CS 770

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

	Вставка 	Верхнее крепление 	Базовое крепление 	Нижнее крепление 	Поддерживающее крепление 
КАК ЗАКАЗАТЬ		A14-032  A34-032 		C05-032 	D02-032 

ВАРИАНТЫ ЗАЩИТЫ

Увеличьте срок службы ваших газовых пружин за счет использования защитных решений от суровых условий работы (например, горячей штамповки), специально разработанных для минимизации воздействия твердых или жидких загрязняющих веществ и продления срока службы газовых пружин.

Приспособление для чистки (PW)



			
КАК ЗАКАЗАТЬ			
	KZ 350 050	16	32
	KZ 350 050	+	PW 016 032

PW не предполагает каких-либо изменений размеров газовой пружины. Полезный ход остается таким же, как номинальный ход.



Горячая
штамповка

Приспо-
собление
для чистки

**Защитная крышка (PC)**

				
КАК ЗАКАЗАТЬ				
	KZ 350 050	16	32	50
	KZ 350 050	+	PC 016 032 050	

Диаметр корпуса (ØD) увеличивается до размера (ØPC). PC можно использовать с креплениями В и С, но не с креплениями типов А и D.



Горячая
штамповка

Защитная
крышка

