



CK 4000 V1

Низкий профиль



MOLDIS
mould and die sets



БЕЗОПАСНОСТЬ
VDI

СТАНДАРТ

ЗАКАЗ	S		L1 ±0.25		L		F ₀ Начальное усилие		F ₁ (ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ) Конечное усилие		Vol.			
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	daN	lb	daN	lb	cm ³	in ³	Kg.	lb
CK 4000 025 V1	25	0.98	120	4.72	95	3.74	3960 8902 ±5% 140 bar 2030 psi at 20°C 68°F		5930	13332	213	13.0	3.52	7.76
CK 4000 038 V1	38	1.50	146	5.75	108	4.25			6235	14017	294	18.0	3.89	8.58
CK 4000 050 V1	50	1.97	170	6.69	120	4.72			6410	14411	370	22.6	4.23	9.33
CK 4000 063 V1	63	2.48	196	7.72	133	5.24			6540	14703	452	27.6	4.60	10.14
CK 4000 080 V1	80	3.15	230	9.06	150	5.91			6657	14965	558	34.1	5.09	11.22
CK 4000 100 V1	100	3.94	270	10.63	170	6.69			6750	15175	684	41.7	5.66	12.48


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ													
		Газ			N ₂			Pmin Pmax 20°C / 68°F	20 bar 290 psi	150 bar 2175 psi			Tmin Tmax 0 °C 32 °F
		Smax			< 90%			Tmin Tmax 80 °C 176 °F					Зарядка Адаптер
		Vmax			1,6 m/s			Изменение силы в зависимости от температуры					Соединение
		±0,3% / °C											Комплект картриджей
													18 CG 1-Q
													CK-H 4000 XXX V1
													6080U275A

**MOLDIS**



mould and die sets

CK 4000 V1

Низкий профиль

								
mm	mm	mm	50 Ø95 L1=158 L1=162 L1=162	50 Ø95 L1=170 L1=170	50 Ø95 L1=195 L1=205 L1=220	50 Ø95 L1=220	50 Ø95 L1=215	50 Ø95 L1=255
МОДЕЛЬ			CW 4200 KZ 4200 KT 4200	CK 4000 FD 3000	GN 3000 CM 4000 CD 4200	AG 3000	CP 8000	CS 7500

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

	Вставка 	Верхнее крепление 	Базовое крепление 	Нижнее крепление 	Поддерживающее крепление 
КАК ЗАКАЗАТЬ		A14-095  A34-095 	B21-095  B76-095 	C05-095  C20-095 	D02-095  D67-095 

ВАРИАНТЫ ЗАЩИТЫ

Увеличьте срок службы ваших газовых пружин за счет использования защитных решений от суровых условий работы (например, горячей штамповки), специально разработанных для минимизации воздействия твердых или жидких загрязняющих веществ и продления срока службы газовых пружин.

Приспособление для чистки (PW)

 КАК ЗАКАЗАТЬ

CK 4000 050 V1 60 95



CK 4000 050 V1 + PW 060 095

PW не предполагает каких-либо изменений размеров газовой пружины. Полезный ход остается таким же, как номинальный ход.



Горячая
штамповка

Приспо-
собление
для чистки

**Защитная крышка (PC)**

 КАК ЗАКАЗАТЬ

CK 4000 050 V1 60 95 50

CK 4000 050 V1 + PC 060 095 050

Диаметр корпуса (ØD) увеличивается до размера (ØPC). PC можно использовать с креплениями В и С, но не с креплениями типов А и D.



Горячая
штамповка

Защитная
крышка

