



CT 700

Низкий профиль



MOLDIS

mould and die sets



БЕЗОПАСНОСТЬ VDI

СТАНДАРТ

ЗАКАЗ	S		L1 ±0.25		L		F ₀ Начальное усилие		F ₁ (ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ) Конечное усилие		Vol.			
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	daN	lb	daN	lb	cm³	in³		Kg.
CT 700 010	10	0.39	58	2.28	48	1.89	712 1601 ±5% 145 bar 2015 psi at 20°C 68°F		1006	2261	17	1.0	0.44	0.97
CT 700 013	13	0.51	64	2.52	51	2.01			1030	2316	21	1.3	0.46	1.01
CT 700 016	16	0.63	70	2.76	54	2.13			1047	2354	25	1.5	0.48	1.06
CT 700 019	19	0.75	76	2.99	57	2.24			1060	2383	28	1.7	0.49	1.08
CT 700 025	25	0.98	88	3.46	63	2.48			1078	2424	36	2.2	0.53	1.17
CT 700 032	32	1.26	102	4.02	70	2.76			1092	2455	45	2.8	0.58	1.28
CT 700 038	38	1.50	114	4.49	76	2.99			1100	2473	53	3.2	0.61	1.34
CT 700 050	50	1.97	138	5.43	88	3.46			1111	2498	68	4.2	0.69	1.52
CT 700 063	63	2.48	164	6.46	101	3.98			1119	2515	85	5.2	0.77	1.70
CT 700 075	75	2.95	188	7.40	113	4.45			1123	2526	101	6.1	0.84	1.85
CT 700 080	80	3.15	198	7.80	118	4.65			1125	2529	107	6.5	0.87	1.92
CT 700 100	100	3.94	238	9.37	138	5.43			1130	2540	133	8.1	1.00	2.20
CT 700 125	125	4.92	288	11.34	163	6.42			1134	2549	165	10.1	1.15	2.54

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

		Газ	N ₂			Pmin Pmax 20°C / 68°F	20 bar 150 bar 290 psi 2175 psi			Tmin Tmax 0 °C 80 °C 32 °F 176 °F			Зарядка Адаптер	06 CG 2-Q
		Smax	< 90%			Изменение силы в зависимости от температуры	±0,3% / °C			Соединение			Комплект картриджей	CT-H 700 XXX
		Vmax	1,6 m/s			Вес	2538E150B			Температура			Давление	150 bar

**MOLDIS**

mould and die sets

CT 700

Низкий профиль

s mm	Ø45 L1=132 L1=142 L1=147	Ø45 L1=138 L1=150 L1=150	Ø45 L1=160 L1=185	Ø45 L1=185	Ø45 L1=160	
МОДЕЛЬ	CW 750 CWC 750 KZ 750	CT 700 CK 750 FD 500	CM 600 CD 700	AG 500	CPH 1250	

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

	Вставка 	Верхнее крепление 	Базовое крепление 	Нижнее крепление 	Поддерживающее крепление
КАК ЗАКАЗАТЬ		A14-045 581 A34-045 582	B21-045 590 B76-045 594	C05-045 596 C20-045 598	D02-045 600 D67-045 602

ВАРИАНТЫ ЗАЩИТЫ

Увеличьте срок службы ваших газовых пружин за счет использования защитных решений от суровых условий работы (например, горячей штамповки), специально разработанных для минимизации воздействия твердых или жидких загрязняющих веществ и продления срока службы газовых пружин.

Приспособление для чистки (PW)



КАК ЗАКАЗАТЬ	CT 700 050	25	45
	CT 700 050 + PW 025 045		

PW не предполагает каких-либо изменений размеров газовой пружины. Полезный ход остается таким же, как номинальный ход.



Горячая
штамповка

Приспо-
собление
для чистки

**Защитная крышка (PC)**

КАК ЗАКАЗАТЬ	CT 700 050	25	45	50
	CT 700 050 + PC 025 045 050			

Диаметр корпуса (ØD) увеличивается до размера (ØPC). PC можно использовать с креплениями В и С, но не с креплениями типов А и D.



Горячая
штамповка

Защитная
крышка

