





CW 350 V1

Компактная высота

BMW B2 4005	FORD W-DX35-6204	
MB B8 3180 220 000 004	GM 90.25.08	
VW 39D 997		



MOLDIS
mould and die sets



БЕЗОПАСНОСТЬ VDI

СТАНДАРТ

ЗАКАЗ	S		L1 ±0.25		L		F ₀ Начальное усилие		F ₁ (ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ) Конечное усилие		Vol.				
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	daN	lb	daN	lb	cm³	in³		Kg.	lb
CW 350 010 V1	10	0.39	50	1.97	40	1.57	360	809	±5%	527	1185	6	0.4	0.18	0.40
CW 350 013 V1	13	0.51	56	2.20	43	1.69				533	1199	8	0.5	0.19	0.42
CW 350 016 V1	16	0.63	62	2.44	46	1.81				537	1208	10	0.6	0.20	0.44
CW 350 019 V1	19	0.75	68	2.68	49	1.93				540	1214	11	0.7	0.21	0.46
CW 350 025 V1	25	0.98	80	3.15	55	2.17	180 bar 2610 psi at 20°C 68°F		544	1222	15	0.9	0.23	0.51	
CW 350 032 V1	32	1.26	94	3.70	62	2.44			546	1228	19	1.2	0.25	0.55	
CW 350 038 V1	38	1.50	106	4.17	68	2.68			548	1232	22	1.4	0.28	0.62	
CW 350 050 V1	50	1.97	130	5.12	80	3.15			550	1236	29	1.8	0.32	0.71	
CW 350 063 V1	63	2.48	156	6.14	93	3.66			551	1239	37	2.2	0.36	0.79	
CW 350 075 V1	75	2.95	180	7.09	105	4.13			552	1241	43	2.6	0.40	0.88	
CW 350 080 V1	80	3.15	190	7.48	110	4.33			552	1242	46	2.8	0.42	0.93	
CW 350 100 V1	100	3.94	230	9.06	130	5.12	553	1243	58	3.5	0.49	1.08			
CW 350 125 V1	125	4.92	280	11.02	155	6.10	554	1245	72	4.4	0.57	1.26			

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ															
	Газ	N ₂	 	Pmin	Pmax	20 bar	180 bar		Tmin	Tmax	290 psi	2610 psi		Зарядка Адаптер	06 CG 2-Q
	Smax	< 90%	 	Tmin	Tmax	0 °C	80 °C				32 °F	176 °F		Соединение	CW-H 350 XXX V1
	Vmax	1,6 m/s		Изменение силы в зависимости от температуры							±0,3% / °C			Комплект картриджей	1625A135B


MOLDIS

mould and die sets

CW 350 V1

Компактная высота

МОДЕЛЬ	AFT	CW 350 KZ 350	CT 300 CK 300	CM 350 CD 300 CM 300	AG 150	CP 500	CS 770

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

	Вставка 	Верхнее крепление 	Базовое крепление 	Нижнее крепление 	Поддерживающее крепление
КАК ЗАКАЗАТЬ		A14-032 580 A34-032 582		C20-032 598	D02-032 600

ВАРИАНТЫ ЗАЩИТЫ

Увеличьте срок службы ваших газовых пружин за счет использования защитных решений от суровых условий работы (например, горячей штамповки), специально разработанных для минимизации воздействия твердых или жидких загрязняющих веществ и продления срока службы газовых пружин.



Приспособление для чистки (PW)

КАК ЗАКАЗАТЬ			
	CW 350 050 V1	16	32
	CW 350 050 V1 + PW 016 032		

PW не предполагает каких-либо изменений размеров газовой пружины. Полезный ход остается таким же, как номинальный ход.



Приспособление для чистки



Защитная крышка (PC)

КАК ЗАКАЗАТЬ			
	CW 350 050 V1	16	32
	CW 350 050 V1 + PC 016 032 050		

Диаметр корпуса (ØD) увеличивается до размера (ØPC). PC можно использовать с креплениями В и С, но не с креплениями типов А и D.



Защитная крышка

