





FD 3000

Низкий профиль

MB B8 3180 220 000 003		RENAULT EM24.54.700

**MOLDIS**

mould and die sets



**БЕЗОПАСНОСТЬ
VDI**




СТАНДАРТ




ЗАКАЗ	S		L1 ±0.25		L		F ₀ Начальное усилие		F ₁ (ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ) Конечное усилие		Vol.			
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	daN	lb	daN	lb	cm³	in³	Kg.	lb
FD 3000 025	25	0.98	120	4.72	95	3.74	2945 6621 ±5% 150 bar 2175 psi at 20°C 68°F	3954	8888	192	11.7	3.82	8.42	
FD 3000 032	32	1.26	134	5.28	102	4.02		4035	9072	233	14.2	4.00	8.82	
FD 3000 038	38	1.50	146	5.75	108	4.25		4087	9189	267	16.3	4.47	9.85	
FD 3000 050	50	1.97	170	6.69	120	4.72		4162	9356	336	20.5	4.81	10.60	
FD 3000 063	63.5	2.50	197	7.76	133.5	5.26		4218	9482	413	25.2	5.25	11.57	
FD 3000 080	80	3.15	230	9.06	150	5.91		4264	9586	508	31.0	5.77	12.72	
FD 3000 100	100	3.94	270	10.63	170	6.69		4302	9672	622	38.0	5.73	12.63	
FD 3000 125	125	4.92	320	12.60	195	7.68		4334	9744	766	46.7	6.42	14.15	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Газ

N₂


Pmin Pmax
20°C / 68°F

20 07 00 1

Изменение силы в зависимости от температуры

20 bar	150 bar
290 psi	2175 psi

290 pSI	2175 pSI
0 °C	80 °C

 $\pm 0.3\% / ^\circ\text{C}$ 

Зарядка
Адаптер

Адаптер

Комплект

18 CG 1-Q

FD-H 3000 XXX

**MOLDIS**

mould and die sets

FD 3000

Низкий профиль

МОДЕЛЬ		CW 4200 KZ 4200 KT 4200		CK 4000 FD 3000	GN 3000 CM 4000 CD 4200	AG 3000	CP 8000	CS 7500

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

	Вставка 	Верхнее крепление 	Базовое крепление 	Нижнее крепление 	Поддерживающее крепление
КАК ЗАКАЗАТЬ		A14-095 581 A34-095 582	B21-095 590 B76-095 594	C05-095 597 C20-095 598	D02-095 601 D67-095 603

ВАРИАНТЫ ЗАЩИТЫ



Увеличьте срок службы ваших газовых пружин за счет использования защитных решений от суровых условий работы (например, горячей штамповки), специально разработанных для минимизации воздействия твердых или жидких загрязняющих веществ и продления срока службы газовых пружин.

Приспособление для чистки (PW)

КАК ЗАКАЗАТЬ		
	FD 3000 050	50
	FD 3000 050 + PW 050 095	95



Приспособление для чистки



PW не предполагает каких-либо изменений размеров газовой пружины. Полезный ход остается таким же, как номинальный ход.