



KZ 1000 V1

Компактная высота

		RENAULT EM24.54.700
	MAZDA PG230-PG24D	



MOLDIS
mould and die sets



БЕЗОПАСНОСТЬ
VDI

СТАНДАРТ

ЗАКАЗ	S		L1 ±0.25		L		F ₀ Начальное усилие		F ₁ (ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ) Конечное усилие		Vol.			
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	daN	lb	daN	lb	cm ³	in ³	Kg.	lb
KZ 1000 010 V1	10	0.39	72	2.83	62	2.44	920 ±5% 150 bar 2175 psi at 20°C 68°F	2068	1300	2922	21	1.3	0.71	1.57
KZ 1000 013 V1	13	0.51	78	3.07	65	2.56			1338	3008	26	1.6	0.74	1.63
KZ 1000 016 V1	16	0.63	84	3.31	68	2.68			1367	3072	30	1.8	0.76	1.68
KZ 1000 019 V1	19	0.75	90	3.54	71	2.80			1388	3121	35	2.1	0.79	1.74
KZ 1000 025 V1	25	0.98	102	4.02	77	3.03			1420	3191	44	2.7	0.84	1.85
KZ 1000 032 V1	32	1.26	116	4.57	84	3.31			1444	3245	54	3.3	0.90	1.98
KZ 1000 038 V1	38	1.50	128	5.04	90	3.54			1458	3278	63	3.9	0.95	2.09
KZ 1000 050 V1	50	1.97	152	5.98	102	4.02			1478	3323	82	5.0	1.05	2.31
KZ 1000 063 V1	63	2.48	178	7.01	115	4.53			1492	3355	101	6.2	1.16	2.56
KZ 1000 075 V1	75	2.95	202	7.95	127	5.00			1501	3375	119	7.3	1.26	2.78
KZ 1000 080 V1	80	3.15	212	8.35	132	5.20			1504	3381	127	7.7	1.30	2.87
KZ 1000 100 V1	100	3.94	252	9.92	152	5.98			1513	3402	157	9.6	1.47	3.24
KZ 1000 125 V1	125	4.92	302	11.89	177	6.97			1521	3419	195	11.9	1.68	3.70



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ												
	Газ	N ₂			Pmin Pmax 20°C / 68°F	20 bar 150 bar 290 psi 2175 psi			Tmin Tmax 0 °C 80 °C 32 °F 176 °F		Зарядка Адаптер	18 CG 1-Q
	Smax	< 90%			Tmin Tmax				Соединение		KZ-H 1000 XXX V1	
	Vmax	1,6 m/s			Изменение силы в зависимости от температуры	±0,3% / °C			Комплект картриджей		2840K169A	

**MOLDIS**



mould and die sets

KZ 1000 V1

Компактная высота

								
МОДЕЛЬ			CW 1000 CWC 1000 KZ/KT 1000	CT 1000 CK 1000 FD 750	GN 750 CM 1000 CD 1000	AG 750	CPH 1700 CP 2000	CS 1800

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

	Вставка 	Верхнее крепление 	Базовое крепление 	Нижнее крепление 	Поддерживающее крепление 
КАК ЗАКАЗАТЬ		A14-050  A34-050 	B76-050  B43-050 	C05-050  C20-050 	D02-050  D67-050 

ВАРИАНТЫ ЗАЩИТЫ

Увеличьте срок службы ваших газовых пружин за счет использования защитных решений от суровых условий работы (например, горячей штамповки), специально разработанных для минимизации воздействия твердых или жидких загрязняющих веществ и продления срока службы газовых пружин.

Приспособление для чистки (PW)

 КАК ЗАКАЗАТЬ



KZ 1000 050 V1   

KZ 1000 050 V1 + PW 028 050

PW не предполагает каких-либо изменений размеров газовой пружины. Полезный ход остается таким же, как номинальный ход.



Приспособление для чистки

**Защитная крышка (PC)**

 КАК ЗАКАЗАТЬ

KZ 1000 050 V1   

KZ 1000 050 V1 + PC 028 050 050

Диаметр корпуса ($\varnothing D$) увеличивается до размера ($\varnothing PC$). PC можно использовать с креплениями В и С, но не с креплениями типов А и D.



Защитная крышка

